

Z dnia: 11.01.2024 Wykonano o: 15:17 Miejsce przekazania: Irysowa 7 Bielany Wrocławskie 55-040

I. Zdaje

a. Imię i nazwisko: Grzegorz Markowski
b. Adres: Oskara Sosnowskiego 41, 02-781 ...
c. Numer prawa jazdy: 012431/07/2201
d. Numer telefonu: +48 900000010

II. Odbiera

a. Nazwa: PROFARGO S.A.
b. Adres siedziby: ul.Fabryczna 20, 31-235 Kraków
c. NIP: 7372169791
d. Reprezentowana przez: Piotr Smoleń


III. Dane pojazdu

a. Numer rejestracyjny: KK69566
b. Marka: Toyota
c. Model: Corolla
d. VIN: SB1Z93BE50E040300
e. Data pierwszej rejestracji: 03.10.2023
f. Badanie techniczne ważne do: 03.10.2026
g. Polisa ubezpieczeniowa ważna do: 03.10.2024
h. Numer polisy: 1110162107
i. Numer dowodu rejestracyjnego: DR/AKA2056828
j. Przebieg: 15200.0 km
k. Poziom paliwa: 3/4 zbiornika

IV. Wyposażenie pojazdu

- Karta paliwowa
- Trójkąt ostrzegawczy
- Ksero polisy
- Ksero dowodu
- Gaśnica
- Kluczyk do stacyjki
- Zestaw naprawczy do opon

V. Stan pojazdu



Zgłoszono uwagi do pojazdu

Szczegółowy opis stanu pojazdu, w tym dokumentacja zdjęciowa zostały przedstawione w Załączniku 1 do niniejszego protokołu.

VI. Podpis zdającego

Grzegorz Markowski


Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym

VII. Podpis odbierającego


Piotr Smoleń

Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym

I. Uwagi dotyczące stanu nadwozia







11 sty 2024 15:17 Błotnik LT Rysa na błotniku




II. Zdjęcia stanu nadwozia Dodane w obecnym protokole

11 sty 2024 15:19 Galeria nr 1








III. Uwagi dotyczące wnętrza pojazdu

11 sty 2024 15:21 Galeria nr 1 Plama na fotelu kierowcy



IV. Zdjęcia wnętrza pojazdu Dodane w obecnym protokole

11 sty 2024 15:20 Galeria nr 1

